




MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE  
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE  
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII



Către: **Ionuț Stănescu, reporter al Asociației RISE Project**  
[ionut.stanescu@rocketmail.com](mailto:ionut.stanescu@rocketmail.com)

În urma solicitării dvs. nr. 3201/02.02.2016, transmisă Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., formulată în baza *Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public*, vă comunicăm următoarele:

În cazul incendiului produs în data de 30.10.2015 la Clubul *Colectiv*, situat în Corpul C15 al imobilului din str. Tăbăcarilor nr. 7, sector 4, București, există o anchetă penală în curs. În ceea ce privește rolul Inspectoratului de Stat în Construcții în cadrul anchetei, vă comunicăm următoarele:

Inspectoratul de Stat în Construcții este organul tehnic specializat care exercită, potrivit legii, controlul de stat privind respectarea și aplicarea unitară a dispozițiilor legale și a reglementărilor tehnice în vigoare, în domeniile sale de activitate. Unul din obiectivele controlului de stat, stabilit prin *Regulamentul privind controlul de stat în construcții aprobat prin HG nr. 272/1994*, este acela de respectare a reglementărilor tehnice privind modul de tratare a accidentelor tehnice produse la construcții, cauzate de fenomene sau calamități naturale (cutremure de pământ, inundații, alunecări de teren, uragane etc.) sau provocate de acțiuni ale omului (incendii, explozii, bombardamente, deficiențe de concepție și/ sau execuție etc.), cu repercusiuni defavorabile asupra stării și siguranței construcțiilor.

În acord cu acest obiectiv, potrivit *HG nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor acțiuni de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale și organizațiile neguvernamentale privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență*, Inspectoratul de Stat în Construcții îndeplinește funcția de sprijin în ceea ce privește monitorizarea pericolelor și riscurilor specifice, precum și a efectelor negative ale acestora.

Abilitatea specifică desfășurată în cadrul acestei funcții de sprijin este de evaluare rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în primă urgență la construcțiile vulnerabile care prezintă pericol public, de către inspectorii în construcții din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții, alături de reprezentanți ai Corpului experților tehnici și ai asociațiilor profesionale în construcții.

În astfel de situații, construcțiile afectate nu pot fi lăsate să se comporte necontrolat, fiind necesară intervenția imediată a unui specialist în construcții, cu competență recunoscută, care, în primă urgență, să constate și să ia măsurile de punere în siguranță.

## INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII

---

În cadrul acestui control, având în vedere prevederile art. 26 alin. 5 din *Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare*, instituția noastră a solicitat unui expert tehnic atestat efectuarea evaluării stării tehnice a construcției avariate și precizarea măsurilor de punere în siguranță, dacă acestea se impun, în vederea stabilirii condițiilor de utilizare în continuare ori de dezafectare a acesteia. Ca urmare solicitării, a fost întocmită o expertiză tehnică preliminară, ce precizează, la capitolul 4 (*Concluzii și recomandări ale evaluării*), faptul că „nu sunt necesare nici un fel de intervenții de urgență pentru punerea în siguranță”.

De asemenea, ca urmare a efectuării evaluării stării tehnice a construcției, expertul recomanda efectuarea unei „Expertize tehnice de amănunt” a structurii, pe baza evaluării calitative și cantitative, metodologie de nivel 2, conform *Codului de proiectare P100-3-2008*, având în vedere vechimea construcției și faptul că structura nu mai îndeplinește criteriile de rezistență și stabilitate prescrise de codurile și normativele actuale. Ca urmare a acestei recomandări, I.R.C.B.I. a dispus proprietarului construcției efectuarea expertizei tehnice de amănunt recomandată de către expert și, în funcție de concluziile acesteia, efectuarea eventualelor lucrări de consolidare, dacă acestea se impun. Concluziile expertizei tehnice de amănunt efectuate de expertul tehnic atestat sunt similare concluziilor expertizei preliminare, în sensul că „nu sunt necesare nici un fel de intervenții de urgență pentru punerea în siguranță”.

I.R.C.B.I. s-a adresat Primăriei sectorului 4, în data de 03.11.2015, solicitând să ne informeze dacă, pentru lucrările de schimbare de destinație a spațiului sus-menționat, s-au emis autorizații de construire. Prin adresa din data de 04.11.2015, Direcția de urbanism și dezvoltare urbană din cadrul Primăriei sectorului 4 a răspuns că pentru acest spațiu nu au fost emise autorizații de construire.

Inspectoratului de Stat în Construcții a predat organelor de cercetare penală toate documentele referitoare la controlul efectuat în urma incendiului produs în data de 30.10.2015.

În conformitate cu lit. C) a Anexei nr. 3 (*Lista informațiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidențialității*) a *Ordinului nr. 362 din 22 iunie 2006 privind accesul la informațiile de interes public, la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.*, actele de control sunt exceptate de la comunicare. Potrivit lit. E) a *Anexei nr. 2 (Lista informațiilor de interes public comunicate la cerere, potrivit art. 6 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public)* din *Ordinul nr. 362 din 22 iunie 2006*, constatările și măsurile dispuse în urma activității de control desfășurate de inspectorii în construcții din cadrul I.S.C. sunt informații de interes public comunicate la cerere.

Vă mulțumim pentru interesul acordat instituției noastre.

